

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Тел.: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Тацинскому району

Почтовый адрес: ул. Сосновая, 4, ст. Тацинская, 347060. Тел.: (86397) 3-04-33.

Факс: (86397) 3-04-33. E-mail: 106gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание №87/1/64

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Скосырской средней общеобразовательной школы» Якуба Ирине Владимировне

Руководствуясь Федеральными законами 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г., постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. №375 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 июня 2012 г., регистрационный № 24901), в исполнение распоряжения N 87-106 от "01" июля 2014 года, начальника отделения надзорной деятельности по Тацинскому району УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области – начальника (главного государственного инспектора Тацинского района по пожарному надзору) Драгилева Игоря Викторовича в период с 09 час. 00 мин. « 10 » июля 2014 г. по 10 час. 00 мин. « 06 » августа 2014 г. проведена проверка Драгилевым Игорем Викторовичем –начальником отделения НД УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области (майор внутренней службы), на территории и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Скосырской средней общеобразовательной школы», расположенного по адресу: ул. Школьная 1, ст. Скосырская, Тацинский район, Ростовская область совместно с Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Скосырской средней общеобразовательной школы» Якуба Ириной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указыв

			х требований пожарной безопасности	ается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 полы лестничных маршей и клеток окрашены масляной краской (док-ов позволяющих определить марку и свойства отделочного материала не представлено)..</p>	<p>ст. 37 № 69-ФЗ от 21.12.1994 ч. 4 ст. 4; ч. 2 ст. 134; ст. 151 № 123-ФЗ от 22.07.08 Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях 2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в <u>таблице 27</u> приложения к настоящему Федеральному закону. п. 33 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p>	20.05.2015 года	
2.	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.2 СП</p>	<p>ст. 37 № 69-ФЗ от 21.12.1994 ч. 4 ст. 4; ч. 2 ст. 134; ст. 151 № 123-ФЗ от 22.07.08 Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях 2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях</p>	20.05.2015 года	

	<p>1.13130.2009 полы общих коридоров, холлах, фойе окрашены масляной краской (док-ов позволяющих определить марку и свойства отделочного материала не представлено)..</p>	<p>устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в <u>таблице 27</u> приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>п. 33 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012</p> <p>п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).</p> <p>п. 4.3.2 СП 1.13130.2009</p> <p>п. 4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p>		
3.	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.24 ППР №390 не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний наружных металлической лестниц эвакуации со 2-го этажа, с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	20.05.2015 года	
4.	<p>На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42б ППР №390 в помещениях здания школы допускается эксплуатация старой</p>	<p>п. 42. Запрещается: << б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</p>	20.05.2015 года	

	электропроводки.			
5.	На объекте защиты, при эксплуатации территории руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 СП 8.13130.2009 и п.55 ППР №390 на территории школы не имеется нормативного объема воды для нужд пожаротушения.	п.55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.	20.05.20 15 года	
6.	На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42б ППР №390 в помещении кабинета учителя физкультуры допускается эксплуатация открытой электроразветвительной коробки.	п. 42. Запрещается: << б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	20.05.20 15 года	
7.	На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42а ППР №390 в помещениях здания школы допускается эксплуатация электропроводов соединения которых выполнены при помощи способа «вскрутку».	п. 42. Запрещается: << а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	20.05.20 15 года	
8.	На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42е ППР №390 в помещениях кабинетов физики, математики, русского языка допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборов находящихся в режиме ожидания.	п. 42. Запрещается: << е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;	20.05.20 15 года	
9.	На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение	2.3.4. Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных	20.05.20 15 года	

	требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 2.3.4 ППБ 101-89 в помещении кухни допускается эксплуатация временной электропроводки, удлинителя для питания электричеством холодильника.	ремонтно-монтажных работ, не допускается.		
10.	На объекте эксплуатации руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42в ППР №390 в подсобных помещениях кухни светильники эксплуатируется со снятыми колпаками.	п. 42. Запрещается: << в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	20.05.20 15 года	
11.	На объекте эксплуатации руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 2.3.4 ППБ 101-89 в помещении лаборантской допускается эксплуатация временной электропроводки.	2.3.4. Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.	20.05.20 15 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.